

Messauswertung

23. Jan. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 00 01				229
	18.01.2018	217	31	
01:05	15:40 bis 16:45		14,29%	
	30.01.2018	518	29	
01:35	07:05 bis 08:40		5,60%	
	14.02.2018	326	13	
01:30	15:40 bis 17:10		3,99%	
	27.02.2018	526	29	
01:30	07:10 bis 08:40		5,51%	
	16.03.2018	523	16	
01:30	07:10 bis 08:40		3,06%	
	18.04.2018	594	38	
01:20	16:50 bis 18:10		6,40%	
	27.04.2018	525	24	
01:30	07:10 bis 08:40		4,57%	
	09.05.2018	597	36	
01:35	07:05 bis 08:40		6,03%	
	22.05.2018	822	53	
02:10	15:40 bis 17:50		6,45%	
	04.06.2018	588	25	
01:35	07:05 bis 08:40		4,25%	
	14.06.2018	258	33	
01:10	17:00 bis 18:10		12,79%	
	22.06.2018	524	28	
01:35	07:05 bis 08:40		5,34%	
	03.07.2018	212	20	
01:30	07:10 bis 08:40		9,43%	
	19.07.2018	594	52	
01:20	16:50 bis 18:10		8,75%	
	27.07.2018	452	23	
01:30	07:10 bis 08:40		5,09%	
	01.08.2018	438	30	
01:30	07:10 bis 08:40		6,85%	
	23.08.2018	382	41	
01:15	17:25 bis 18:40		10,73%	
	03.09.2018	406	16	
01:25	07:15 bis 08:40		3,94%	
	20.09.2018	531	44	
01:20	16:50 bis 18:10		8,29%	
	04.10.2018	440	34	
01:25	09:20 bis 10:45		7,73%	
	15.10.2018	25	3	
01:05	17:05 bis 18:10		12,00%	
	02.11.2018	123	20	
01:30	07:10 bis 08:40		16,26%	
	06.12.2018	428	23	
01:35	08:25 bis 10:00		5,37%	
	20.12.2018	847	56	
02:10	15:35 bis 17:45		6,61%	

Messauswertung

23. Jan. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
	09.01.2019	543	22	
01:30	07:10	bis 08:40	4,05%	
		11439	739	
Summen Messstelle:			6,46%	
69412 Eberbach				
Bundesstraße 37		Bootswerft Empacher		
Höchstgeschwindigkeit:	50	B37		

Messauswertung

23. Jan. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **18.01.2018** bis : **09.01.2019**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
25	11439	739	6,46	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

1 Tage 13:10 Std:Min
= 37,17 Messstunden

Messauswertung

23. Jan. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 00 09				386
	30.01.2018	111	4	
01:00	06:00 bis 07:00		3,60%	
	14.02.2018	144	5	
00:55	14:35 bis 15:30		3,47%	
	27.02.2018	104	7	
01:00	06:00 bis 07:00		6,73%	
	16.03.2018	138	1	
01:00	06:00 bis 07:00		0,72%	
	18.04.2018	237	3	
01:00	15:45 bis 16:45		1,27%	
	27.04.2018	112	1	
01:00	06:00 bis 07:00		0,89%	
	09.05.2018	138	8	
01:00	06:00 bis 07:00		5,80%	
	04.06.2018	138	10	
01:10	05:50 bis 07:00		7,25%	
	14.06.2018	265	7	
01:20	15:30 bis 16:50		2,64%	
	22.06.2018	114	2	
01:00	06:00 bis 07:00		1,75%	
	03.07.2018	123	1	
00:55	06:05 bis 07:00		0,81%	
	19.07.2018	190	6	
00:55	15:50 bis 16:45		3,16%	
	27.07.2018	100	1	
01:00	06:00 bis 07:00		1,00%	
	01.08.2018	93	2	
01:00	06:00 bis 07:00		2,15%	
	23.08.2018	152	9	
01:00	14:45 bis 15:45		5,92%	
	03.09.2018	98	2	
01:00	06:10 bis 07:10		2,04%	
	20.09.2018	239	9	
01:45	18:50 bis 20:35		3,77%	
	04.10.2018	148	3	
01:00	10:55 bis 11:55		2,03%	
	15.10.2018	307	6	
01:40	15:20 bis 17:00		1,95%	
	02.11.2018	191	4	
01:00	11:05 bis 12:05		2,09%	
	06.12.2018	140	3	
01:05	07:10 bis 08:15		2,14%	
	20.12.2018	104	4	
00:50	14:40 bis 15:30		3,85%	
	09.01.2019	133	0	
01:05	11:00 bis 12:05		0,00%	

Messauswertung

23. Jan. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
		3519	98	
	Summen Messstelle:		2,78%	
69412 Eberbach				
Schwanheimer Str.			gegenüber 95	
Höchstgeschwindigkeit:	50/30		L590	

Messauswertung

23. Jan. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **30.01.2018** bis : **09.01.2019**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
23	3519	98	2,78	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

1 Tage 00:40 Std:Min
= 24,67 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 00 12				493
	30.01.2018	380	15	
01:25	09:20 bis 10:45		3,95%	
	14.02.2018	154	11	
01:15	17:50 bis 19:05		7,14%	
	27.02.2018	347	7	
01:05	09:15 bis 10:20		2,02%	
	16.03.2018	393	18	
01:25	09:20 bis 10:45		4,58%	
	18.04.2018	411	38	
01:50	18:45 bis 20:35		9,25%	
	27.04.2018	342	19	
01:00	09:20 bis 10:20		5,56%	
	09.05.2018	478	16	
01:25	09:20 bis 10:45		3,35%	
	04.06.2018	427	25	
01:25	09:20 bis 10:45		5,85%	
	14.06.2018	344	43	
01:45	18:50 bis 20:35		12,50%	
	22.06.2018	468	23	
01:05	12:10 bis 13:15		4,91%	
	03.07.2018	368	21	
01:25	09:20 bis 10:45		5,71%	
	19.07.2018	432	72	
01:45	18:50 bis 20:35		16,67%	
	27.07.2018	455	24	
01:00	12:15 bis 13:15		5,27%	
	01.08.2018	409	20	
01:25	09:20 bis 10:45		4,89%	
	23.08.2018	431	37	
01:45	18:50 bis 20:35		8,58%	
	03.09.2018	455	22	
01:30	10:25 bis 11:55		4,84%	
	20.09.2018	566	47	
01:10	15:35 bis 16:45		8,30%	
	04.10.2018	480	35	
01:35	07:05 bis 08:40		7,29%	
	15.10.2018	148	27	
01:45	18:50 bis 20:35		18,24%	
	02.11.2018	100	26	
01:00	06:00 bis 07:00		26,00%	
	06.12.2018	376	19	
01:25	10:40 bis 12:05		5,05%	
	20.12.2018	137	25	
01:15	20:45 bis 22:00		18,25%	
	09.01.2019	320	39	
01:05	05:55 bis 07:00		12,19%	
	29.01.2019	363	19	
01:25	09:20 bis 10:45		5,23%	

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
		8784	648	
	Summen Messstelle:		7,38%	
69412 Eberbach				
Staufufe Rockenau			Richt. Mosbach	
Höchstgeschwindigkeit:	70		B37	

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **30.01.2018** bis : **29.01.2019**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
24	8784	648	7,38	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

1 Tage 09:10 Std:Min
= 33,17 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 00 13				520
	18.01.2018	36	4	
00:45	21:15 bis 22:00		11,11%	
	30.01.2018	335	10	
01:05	10:50 bis 11:55		2,99%	
	14.02.2018	111	11	
01:05	19:10 bis 20:15		9,91%	
	27.02.2018	318	5	
01:05	10:25 bis 11:30		1,57%	
	16.03.2018	272	7	
01:00	10:55 bis 11:55		2,57%	
	27.04.2018	330	6	
01:00	10:30 bis 11:30		1,82%	
	09.05.2018	393	9	
01:05	10:50 bis 11:55		2,29%	
	04.06.2018	381	9	
01:05	10:50 bis 11:55		2,36%	
	22.06.2018	390	7	
01:10	10:55 bis 12:05		1,79%	
	03.07.2018	299	8	
01:00	10:55 bis 11:55		2,68%	
	27.07.2018	388	13	
01:05	11:00 bis 12:05		3,35%	
	01.08.2018	296	5	
01:00	10:50 bis 11:50		1,69%	
	03.09.2018	275	6	
01:00	09:20 bis 10:20		2,18%	
	04.10.2018	311	5	
01:05	05:55 bis 07:00		1,61%	
	02.11.2018	359	7	
01:00	12:15 bis 13:15		1,95%	
	06.12.2018	345	6	
01:05	12:10 bis 13:15		1,74%	
	20.12.2018	178	7	
01:05	19:35 bis 20:40		3,93%	
	09.01.2019	342	7	
01:00	12:15 bis 13:15		2,05%	
	29.01.2019	284	4	
01:05	10:50 bis 11:55		1,41%	
		5643	136	
	Summen Messstelle:		2,41%	
69412 Eberbach				
B 37		km 2,6 am Neckar		
Höchstgeschwindigkeit:	100	B37		

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **18.01.2018** bis : **29.01.2019**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
19	5643	136	2,41	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

0 Tage 19:45 Std:Min
= 19,75 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 01 02				457
	30.01.2018	338	4	
01:05	12:10 bis 13:15		1,18%	
	14.02.2018	88	9	
01:40	20:20 bis 22:00		10,23%	
	27.02.2018	501	20	
01:40	11:35 bis 13:15		3,99%	
	16.03.2018	456	19	
01:05	12:10 bis 13:15		4,17%	
	18.04.2018	216	14	
01:10	20:50 bis 22:00		6,48%	
	27.04.2018	586	13	
01:30	11:45 bis 13:15		2,22%	
	09.05.2018	496	9	
01:05	12:10 bis 13:15		1,81%	
	14.06.2018	144	6	
01:10	20:50 bis 22:00		4,17%	
	22.06.2018	462	19	
01:40	09:10 bis 10:50		4,11%	
	19.07.2018	215	16	
01:20	20:40 bis 22:00		7,44%	
	27.07.2018	508	21	
01:25	09:25 bis 10:50		4,13%	
	01.08.2018	379	12	
01:10	12:05 bis 13:15		3,17%	
	23.08.2018	147	4	
01:20	20:40 bis 22:00		2,72%	
	03.09.2018	303	4	
01:05	12:10 bis 13:15		1,32%	
	20.09.2018	362	7	
01:00	14:30 bis 15:30		1,93%	
	04.10.2018	400	10	
01:05	12:10 bis 13:15		2,50%	
	15.10.2018	112	8	
01:10	20:50 bis 22:00		7,14%	
	02.11.2018	206	10	
01:25	09:25 bis 10:50		4,85%	
	06.12.2018	302	15	
01:00	06:00 bis 07:00		4,97%	
	20.12.2018	228	18	
01:00	18:30 bis 19:30		7,89%	
	09.01.2019	361	21	
01:25	09:25 bis 10:50		5,82%	
		6810	259	
	Summen Messstelle:		3,80%	
69412 Eberbach			Lindach	
Lindenstr.			29-31	
Höchstgeschwindigkeit: 50			B37	

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **30.01.2018** bis : **09.01.2019**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
21	6810	259	3,80	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

1 Tage 02 : 30 Std:Min
= 26,50 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 02 02				223
	18.01.2018	29	3	
01:05	18:40 bis 19:45		10,34%	
	22.05.2018	26	1	
01:05	19:45 bis 20:50		3,85%	
	19.07.2018	31	4	
00:30	15:00 bis 15:30		12,90%	
		86	8	
Summen Messstelle:			9,30%	
69412 Eberbach		Friedrichsdorf		
Amorbacher Straße				
Höchstgeschwindigkeit:	50	L2311		

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **18.01.2018** bis : **19.07.2018**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
3	86	8	9,30	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

0 Tage 02 : 40 Std:Min
= 2,67 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 02 03				518
	18.01.2018	8	2	
01:05	19:50 bis 20:55		25,00%	
	22.05.2018	29	4	
01:00	21:00 bis 22:00		13,79%	
		37	6	
Summen Messstelle:			16,22%	
69412 Eberbach			Friedrichsdorf	
Amorbacher Str.			38	
Höchstgeschwindigkeit: 50			L2311	

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **18.01.2018** bis : **22.05.2018**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell	
2	37	6	16,22 %

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

0 Tage 02 : 05 Std:Min
= 2,08 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 03 02				220
	18.04.2018	14	0	
00:20	15:10 bis 15:30		0,00%	
	22.05.2018	48	3	
01:05	18:30 bis 19:35		6,25%	
	23.08.2018	79	1	
01:00	16:00 bis 17:00		1,27%	
	20.09.2018	18	2	
01:10	20:50 bis 22:00		11,11%	
	29.01.2019	47	2	
01:00	12:15 bis 13:15		4,26%	
		206	8	
	Summen Messstelle:		3,88%	
69412 Eberbach			Gaimühle	
Hebstaler Straße			14 a	
Höchstgeschwindigkeit: 50			L3120	

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **18.04.2018** bis : **29.01.2019**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
5	206	8	3,88	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

0 Tage 04 : 35 Std:Min
= 4 , 58 Messstunden

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
04 05 01				217
	18.01.2018	117	4	
00:50	14:40 bis 15:30		3,42%	
	22.05.2018	274	5	
00:55	14:35 bis 15:30		1,82%	
	04.06.2018	275	4	
01:05	12:10 bis 13:15		1,45%	
		666	13	
Summen Messstelle:			1,95%	
69412 Eberbach		Gammelsbach		
Bundesstraße 45				
Höchstgeschwindigkeit:	100	B45		

Messauswertung

05. Feb. 19

Kontrollnummer	Messdatum:	erfasste Fzg.:	zu schnell:	Code
----------------	------------	----------------	-------------	------

Auswertung
von : **18.01.2018** bis : **04.06.2018**

Durchgeführte Messungen :	Endsumme : Fahrzeuge	zu schnell		
3	666	13	1,95	%

Gesamtzeit der durchgeführten Messungen:

0 Tage 02:50 Std:Min
= 2,83 Messstunden